

## **Analisa Bangunan Non Engineering Pada Tanah Terlikuifaksi (Studi Kasus :Bangunan Rumah Masyarakat Di Kota Padang)**

**Febrin Anas Ismail, Abdul Hakam, Fauzan, Egi Athari**

Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Andalas Padang

Kampus Unand Limau Manis

Email :febrin@ft.unand.ac.id

Dinas Prasarana Jalan,Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat

Email :egiathari@yahoo.co.id

**Abstract :** Liquefaction is one of the harmful effects of earthquakes. When the earthquake occurred, the soil changes from solid to liquid properties due to cyclic loading are acceptable. Aims of this study to identify the structure of the building to the ground floor of the house for liquefaction soil and analyze the decline caused by the soil and building loads are reviewed by a thick slab used as reinforcement structure. The method used in this research is the analysis of structures using building existing soil data based on test results Cone Penetration Test (CPT). Data were collected through observation, interviews, documentation, and literature which was then analyzed using the software SAP 2000 version 11. From the point of the outside and inside of the building's review showed that the displacement laterally on the column are impaired when given a reinforced concrete slab at the base of the floor and structures become more rigid. In addition, the decline occurring after the building gave the floor plate becomes uniform. This study provides recommendations to the government for consideration in making policy on buildings, especially non-engineering buildings located on the liquefaction ground .

**Keywords:** Earthquake, liquefaction, simple buildings, concrete slab

**Abstrak :**Likuifaksi (*liquefaction*) merupakan salah satu bahaaya yang ditimbulkan dari gempa bumi. Pada saat gempa terjadi,tanah mengalami perubahan sifat dari *solid* ke *liquid* akibat beban siklik yang diterima. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi struktur bangunan rumah satu lantai terhadap tanah terlikuifaksi dan menganalisa penurunan yang terjadi akibat tanah dan beban bangunan ditinjau berdasarkan tebal plat lantai yang digunakan sebagai perkuatan struktur. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisa struktur dengan menggunakan data tanah eksisting bangunan berdasarkan hasil uji Cone Penetration Test (CPT).Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur yang kemudian dianalisis menggunakan software SAP 2000 versi 11. Dari titik tinjau luar dan dalam bangunan memperlihatkan bahwa perpindahan (*displacement*) lateral pada kolom mengalami penurunan nilai jika diberikan pelat beton bertulang pada dasar lantai dan struktur bangunan menjadi lebih kaku.Disamping itu, penurunan bangunan yang terjadi setelah diberikannya plat lantai menjadi seragam. Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar menjadi pertimbangan dalam membuat kebijakan terhadap bangunan khususnya bagunan *non engineering*( rumah sederhana ) yang berada pada tanah terlikuifaksi.

**Kata Kunci :** GempaBumi, Likuifaksi, Bangunan sederhana, Plat Lantai.

### **PENDAHULUAN**

Sumatera Barat khususnya kota Padang, merupakan daerah yang memiliki potensi sangat besar terhadap gempa. Gempa 30 September 2009 laluberkekuatan 7,6 Skala Richter yang berasal dari lepas pantai daerah Sumatra Barat merupakan kejadian yang menimbulkanbanyak korbanjiwadanhartadi daerah Sumatra Barat khususnya Kota Padang. Akibat dari gempa bumi 2009, terdapatbanyak kerusakanbangunan, dimana

aspek yang paling nyata akibat dari gempa 2009 itu terletak pada struktur tanah. Gempa tersebut tidak hanya menyebabkan runtuhan dasar laut di Kepulauan Mentawai tetapi juga menyebabkan terjadinyalikuifaksi di hampir sebagian besar daerah di Sumatra Barat khususnya Kota Padang. Berdasarkan informasi yang didapat dari Peneliti Puslit Geoteknologi LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) menyebutkan bahwa wilayahutaraKota Padang mengalami penurunan tanah sekitar 25- 100cm akibat dari likuifaksi.

Likuifikasi sendiri merupakan ancaman bagi kerusakan konstruksi di Kota Padang yang mana dapat diakibatkan oleh kecepatan dan percepatan gempa serta perpindahan permukaan tanah. Potensi dari likuifikasi ini terutama pada lapisan pasir yang jenuh air dengan adanya gaya siklik dinamik (Abdul Hakam, 2013)

Hal ini merupakan ancaman yang sangat mengkhawatirkan, dimana Kota Padang merupakan kota yang cukup sering diguncang gempa baik gempa bumi tektonik maupun gempa bumi vulkanik. Apabila intensitas ini terus meningkat, dapat dipastikan penurunan tanah akibat likuifikasi di Kota Padang ini akan semakin besar (HendriGusti Putra dkk, 2009)

Akibat dari gempa yang menyebabkan likuifikasi tersebutsepertigempa 2009, sebagianbesarkonstruksi bangunan yang ada di daerah Kota Padang ini mengalami penurunan. Untukmengantisipasihalini, diperlukansuatupenelitiantentangkonstruksiban

gunansederhana (1 lantai) yang amanpadadaerahberpotensilikufaksi.


## METODE PENELITIAN

Diagram alirpenelitianinidapatdilihatpadaGambar1.

Bangunan yang dijadikan studi kasus adalah salah satu rumah masyarakat yang berada di daerah sekitar Air Tawar Kota Padang, yaitu daerah yang terkena likuifikasi pada gempa 2009. Bentuk dan denah rumah masyarakat yang di analisa dapat dilihat pada Gambar 2 dan Gambar 3.

Data umum bangunan ini adalah sebagai berikut:


Lokasi: Air Tawar; Fungsi: Rumah tinggal; Jenis bangunan: Beton bertulang dengan dinding batu; Zona Gempa: 5; Panjang Bangunan: 12 meter; Lebar Bangunan: 11 meter; Jumlah Lantai: 1 lantai; Tinggi Bangunan: 3,5 meter; Pondasi: Batu Kali.



Gambar 1. Diagram Alir Penelitian



Gambar2. Tampakdepanrumahmasyarakat yang di analisa



Gambar 3.Denahrumahmasyarakat yang di analisa

## EVALUASI KONDISI EKSISTING

Evaluasi terhadap bangunan pada tanah terlikuifaksi dianggap menjadi sebuah mekanisme baru bagi permasalahan bangunan baik struktur maupun tanahnya dan dapat dijadikan acuan pada masa yang akan datang. Padadasarnya penurunan bangunan terhadap tanah terlikuifaksi prosesnya hampir sama dengan penur-

unankonsolidasi.

Konsolidasi dapat definisikan sebagai keluarnya air pori tanah diikutidengan berkurangnya volume tanah. Bila orientasi berkurangnya volume tanah adalah arah vertikal, maka yang terjadi adalah penurunan. Bangunan tak lepas dari peran dan struktur bawa-

h / tanah. Apabila struktur bawah tidak mampu untuk menahan pang beban yang diberikan dan struktur atas makabanganan tersebut akan hancur.

Padakasus ini struktur bawah diambil dari data tanah di sekitar Air Tawar kota Padang, dimana data tanah yang digunakan adalah uji CPT (*Cone Penetration Test*) seperti terlihat pada Gambar 4 dan Gambar 5.


Dari Gambar 6 dan Gambar 7 (Abdul Hakam, 2013) akandidapatkan jenis klasifikasi tanah, yang mananilai tersebut akan diplotkan kedalam excel untuk mendapatkan nilai berdasarkan kankedalamanta

nah. Klasifikasi tanah yang di peroleh dari korelasi tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.


Klasifikasi tanah didapatkan dengan antara *friction ratio (%)* dan *normalized tip resistance*.

Setelah diketahui klasifikasi lapisan kankedalamanya maka tahap selanjutnya mencari berapa nilai dari :  $\gamma_d$ ,  $\gamma_{sat}$ ,  $v$ , dan  $E$ .


Selanjutnya dapatkan berat volume kering untuk beberapa tipe yang masih dalam keadaan asli dan nilai  $E$  serta *Poisson Ratio* (Abdul Hakam, 2008). Nilai parameter tanah dapat dilihat pada Tabel 2.




**Gambar4.** Cone resistance ( $qc$ ) in Mpa and Friction ratio ( $Rf$ ) in % ( 0 - 12 m )



**Gambar5.** Normalised cone resistance ( $q_{norm}$ ) and Friction ratio ( $R_f$ ) in %



**Gambar6.** Plot showing where data falls on the Robertson (1990) classification of soil behavior types.



**Gambar7.** Data klasifikasitanahdariinterpretasi

**Tabel1.**Klasifikasitanahberdasarkan kedalaman

Kedalaman	Klasifikasi Tanah
0 – 4 meter	<i>Gravelly sand to sand</i>
4 - 8 meter	<i>Sands – clean sand to silty sand</i>
8 – 12 meter	<i>Sand mixtures – silty sand to sandy</i>


Setelah memperoleh nilai parameter tanah yang diperlukan, data tersebut diinputkan ke program SAP2000.

Hasil permodelan tanah dapat dilihat pada Gambar 8.


Denahbangunansertatitiktinjau yang dianalisisadaptadilihatpadaGambar 9.Besarnyapenurunan (Point Displacement) padabangunandengananalismenggunakan SAP2000 dapat di lihatpadaGambar 10 danGambar 11.

**Tabel2.** NilaiParameter tanahyang di inputkanpada SAP2000


	0 – 4 m	4 – 8 m	8 – 12 m
$\gamma_d$	14,5	16	19
$\gamma_{sat}$	19,167	20	22
E	690 – 1725 kg / cm <sup>2</sup>	130 – 172 kg / cm <sup>2</sup>	103 – 172 kg / cm <sup>2</sup>
v	0,15 – 0,35	0,2 – 0,4	0,2 – 0,4



**Gambar8.** Permodelanlapisantanah yang di inputkanke SAP2000



**Gambar9.** Lokasi Titik Tinjau Kolom




**Gambar 10.** PenurunanPadaBangunanEksisting



**Gambar 11.**TampakPenurunanpadaBangunanEksisting

Hasilpenurunan yang didapatdarihasilSAP2000 menunjukansbahwapenurunan yang terjadianataratiaptitiktidaklahsama. Dimanapadakasusini,titik yang ditinjauadalahbagianluardandalambangunan. Padakolombagianluarbangunanterjadipenuruna

nterbesaryaitusekitar 3,08 cm sedangkankolombagiandalambangunanterjadipe nurunanterkecilsekitar 0,8 cm. Selanjutnyapenurunaniniakanditinjauberdasarka nperkiraanpenurunandistroi yang dapatdilihatpadaGambar12.



**Gambar 12.**PerkiraanPenurunanDistorsiPadaKondasiEksisting

Nilai distorsi akibat penurunan yang tak seragam ini dapat di cari dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Abdul Hakam, 2008):

$$\text{Distorsi} = \Delta S / L$$

$$\Delta S = S_{max} - S_{min}$$

Keterangan :

$$S_{max} = 3,08 \text{ cm} = 30,8 \text{ mm}$$

$$S_{min} = 0,8 \text{ cm} = 8 \text{ mm}$$

$$L = 12 \text{ m} = 12000 \text{ mm}$$

$$\Delta S = S_{max} - S_{min} = 30,8 \text{ mm} - 8 \text{ mm} = 22,8 \text{ mm}$$

$$\text{Distorsi} = \Delta S / L = 22,8 \text{ mm} / 12000 \text{ mm}$$

Nilai yang di dapat masih masuk ke dalam nilai batas size in per kira anterj adinya penurunan distrosi yaitu 30,8 mm yang berada dalam batasan antara 25 – 50 mm. Sedangkan pada nilai batas rasio distrosi, bangunan tersebut menyatakan bahwa nilai adalah dari 22,8 mm / 12000 mm tersebut masih masuk ke dalam batas nilai aman untuk gedung/bangunan rumah sederhana tanpa adanya retak. Akan tetapi penurunan yang berbeda ini pastinya akan berpengaruh terhadap kekuatan struktur.

Untuk itu diperlukan sebuah perkuatan struktur agar penurunan di tiap titik menjadi seragam.

## PERMODELAN STRUKTUR

Hasil evaluasi yang didapat pada kondisi eksisting menunjukkan bahwa terjadi penurunan bangunan rumah sederhana yang tidak seragam, sehingga diperlukan perkuatan bangunan agar penurunan yang terjadi menjadi seragam. Salah satu perkuatan yang direkomendasikan adalah dengan memberikan plat beton bertulang pada lantai bangunan.


Perkuatan dengan menambahkan struktur plat lantai dilakukan dengan 4 model sebagai berikut: Model 1, bangunan menggunakan plat dengan ketebalan 10 cm, Model 2, bangunan menggunakan plat dengan ketebalan 12 cm, Model 3, bangunan menggunakan plat dengan ketebalan 15 cm, Model 4, bangunan menggunakan plat dengan ketebalan 20 cm

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Displacement Akibat Variasi Ketebalan Plat Lantai


Gambar 13 dan Gambar 14 menunjukkan besarnya perpindahan lateral pada arah X dan Y. Dari gambar tersebut, terlihat bahwa perpindahan yang terjadi sangat kecil pada empat model, yang berkisar antara 0,00023 cm hingga 0,0089 cm.

## Displacement Arah X



Gambar 13. Displacement Arah X Akibat Variasi Plat Lantai

## Displacement Arah Y




Gambar 14. Displacement Arah Y Akibat Variasi Plat Lantai

### Penurunan Akibat Variasi ketebalan Plat Lantai


Gambar 15 dan Gambar 16 menunjukkan besarnya penurunan yang terjadi pada keempat model. Dapat dilihat dari gambar bahwa besarnya penuru-

nan yang terjadi sangat berpengaruh pada plat lantai yang diberikan. Penurunan pada kolom bagian luar turun sekitar 3,08 cm dan setelah diberikan plat lantai dengan ketebalan 10 cm penurunan yang terjadi berkurang menjadi 0,0238 cm.

## Penurunan Bangunan



**Gambar 15.** Penurunan Akibat Variasi Plat Lantai



**Gambar 16.** Penurunan Pada Penambahan Plat 10 cm



**Gambar17.**Penurunan Setelah Diberikannya Plat 10 cm

Dari hasil perbandingan penurunan kondisi eksisting dengan 4 model konfigurasiperkuatan yang direncanakan, maka dipilihlah model 1, yaitu pemberian plat lantai dengan ketebalan 10 cm. Penurunan yang pada awalnya 3,08 cm pada kondisi eksisting dapat

berkurang menjadi 0,0238 cm setelah di berikan plat lantai dengan ketebalan 10 cm (Gambar 17). Dengan penambahan plat lantai pada bangunan yang berada pada tanah terlikuifaksi dapat menjadikan penurunan menjadi seragam dan menciptakan stabilitas pada bangunan.

## KESIMPULAN

Dari penelitian ini didapat kesimpulan sebagai berikut: (1)Likuifaksipadadaerah di Air Tawarkota Padang menyebabkanpenurunan yang tidakseragam, (2)Penurunan yang terjadiakibatlikuifaksipadakondisieksistingterjadiantara 0,8 cm sampai 3,08 cm,dimanapenurunan yang paling besarjadianpadabagianluarbangunansedangkanpenurunanterkecilterjadi di dalambangunan, (3)Perkuatanstruktur yang dipilihpadakasusiniadalahdenganmenggunakan plat lantaibetonbertulang, (4)Perpindahanandanpenurunanpada struktur yang menggunakanplat lantai lebihkecildibandingkan tanpa menggunakan plat lantai, (4)Dari 4 permodelan variasi plat lantai yang dianalisa, direkomendasikanuntukmenggunakanketebalanplat lantai 10 cm, yang dapat mengurangi penurunan

sekitar 0,02 – 0,04 cmdanmembuatpenurunanbangunanmenjadiserasgam sehingga dapat mencegah terjadinyagulingpadabangunan.

## DATAR PUSTAKA

- Abdul Hakam, 2008, *BukuRekayasaPondasiJurusanTeknikSipi*, UniversitasAndalas.
- Hendri Gusti Putra ,dkk, 2009, *Jurnal Analisa Potensi Likuifaksi Berdasarkan Data Pengujian Sondir* (Studi Kasus Gor Haji Agus Salim dan Lapai Kota Padang), Padang
- Abdul Hakam, Helmy Darjanto, 2013, *Penelusuran Potensi Likuifaksi Pantai PadangBerdasarkan Gradasi Butiran dan Tahanan Penetrasi Standar*, Institut Teknologi Bandung.