

# KOLAM TAMPUNGAN SEBAGAI BANGUNAN PENGENDALI GENANGAN DI KECAMATAN SAMPANG

Mizun Bariroh Anis<sup>1</sup>, Soehardjono<sup>2</sup>, Ussy Andawayanti<sup>2</sup>.

<sup>1</sup>Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang,

<sup>2</sup>Pengajar Program magister Teknik Pengairan Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, mizun\_ba@yahoo.com

**ABSTRAK :** Kecamatan Sampang seringkali dilanda banjir sehingga menggenangi wilayah permukiman dan persawahan yang ada. Tujuan kajian ini yaitu menganalisa kapasitas tampungan saluran drainase dan kolam tampungan eksisting, pengaruh pasang surut air laut dan upaya penanggulangannya. Hasil kajian ini diperoleh 8 saluran kala ulang 5 tahun dan 13 saluran kala ulang 10 tahun yang tidak mampu menampung debit banjir rencana sehingga dilakukan perubahan dimensi dengan meningkatkan kapasitas saluran. Pengaruh pasang surut air laut terhadap genangan dari sungai Kamoning dari hilir menuju hulu sejauh 537 m adalah 0.6 m. Upaya penanggulangan genangan ada 6 buah kolam tampungan yang direncanakan yaitu di desa Pliyang dengan volume tampungan efektifnya sebesar 52.966 m<sup>3</sup>, di Jl. Manggis A dengan volume tampungan efektifnya sebesar 6.402 m<sup>3</sup>, di Jl. Manggis B dengan volume tampungan efektifnya sebesar 6.168 m<sup>3</sup>, di Jl. Manggis C dengan volume tampungan efektifnya sebesar 8.370 m<sup>3</sup>, di desa Paseyan dengan volume tampungan efektifnya sebesar 17.188 m<sup>3</sup>, dan di Jl. Imam Bonjol dengan volume tampungan efektifnya sebesar 56.594 m<sup>3</sup>. Hasil analisis efektifitas bahwa kolam tampungan mampu mereduksi sebesar 100 %.

**Kata-kata kunci:** drainase, back water, kolam tampungan, debit banjir, curah hujan

**ABSTRACT:** Subdistrict Sampang often hit by floods that inundated residential areas and paddy fields there. The purpose of this study is to analyze the storage capacity of the drainage channels and ponds eksisting, the influence of the tide and preventive efforts. The study results were obtained when the 8 channels and 13 channels 5-year return period of 10 years who are not able to accommodate the flood discharge plan so that a dimensional change by changing the height and width dimensions. The influence of the tide against the inundation of the river Kamoning on peg 28 on the downstream toward the upstream channel B12 as far as 537 m is 0.6 m. Prevention efforts have 6 pieces planned pond is in the village Pliyang with the storage effective volume of 52.966 m<sup>3</sup>, at Manggis street pond with the effective volume of 6.402 m<sup>3</sup>, at Manggis street B with the storage effective volume of 6.168 m<sup>3</sup>, at Manggis street C with effective volume of 8.370 m<sup>3</sup> effective pond, in the village Paseyan with the storage volume amounting to 17.188 m<sup>3</sup> effective, and on Imam Bonjol street with the storage volume amounting to 56.594 m<sup>3</sup> effective. The volume of the resulting flood of inflow into the storage pool with a return period of 5 years and 10 years for rain four hours on each pond can reduce of 100%.

**Key words:** drainage, back water, Ponds, discharge, rainfall

Kecamatan Sampang merupakan ibukota Kabupaten Sampang yang padat penduduk sehingga menimbulkan berbagai macam permasalahan salah satunya adalah banjir.

Genangan yang terjadi pada wilayah kecamatan Sampang disebabkan oleh beberapa persoalan yaitu kurang berfungsinya saluran

drainase, adanya luapan dari sungai akibat debit yang mengalir di sungai melebihi kapasitas sungai, dan terjadinya arus balik (back water). Arus balik biasanya terjadi pada wilayah perkotaan yang terletak di hilir sungai atau daerah pantai sehingga dipengaruhi oleh pasang surut air laut yang mengakibatkan

sungai dapat meluap. Selain itu genangan juga diakibatkan oleh permasalahan sosial seperti banyaknya sampah yang masuk kedalam saluran drainase karena ketidak pedulian masyarakat terhadap lingkungan.

Secara umum permasalahan yang ingin dikaji dalam penelitian ini yaitu morfologi sungai Kemuning bagian hilir yang masuk wilayah Kota Sampang yang berkelok-kelok dan adanya penurunan daya tampung palung sungai yang disebabkan oleh erosi pada daerah hulu hingga hilir DAS mengakibatkan sedimentasi pada dasar sungai dan penyempitan pada kanan-kiri badan sungai terutama pada muara sungai sehingga menghambat proses pengaliran air dari badan sungai menuju muara sungai Kamoning. Pada saat permukaan air sungai naik akibat pasang, terjadi aliran balik ke sungai kemudian masuk ke dalam saluran drainase yang mengakibatkan permukaan air lebih tinggi dari sebagian lahan sehingga timbul genangan, perubahan tata guna lahan di Kecamatan Sampang juga mempengaruhi sistem aliran yang berhubungan dengan sistem drainase kota. Salah satu faktor yang memicu terjadinya genangan adalah berubahnya lahan pertanian menjadi lahan permukiman, sehingga berkurangnya media peresapan air dan mengakibatkan limpasan permukaan (*run off*) semakin besar (Cahyono, 2013).

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Mendapatkan alternatif solusi pengendalian genangan yang ada pada daerah penelitian dengan cara menganalisa kapasitas tampungan saluran drainase dan kolam tampungan eksisiting dan menganalisa pengaruh pasang surut air laut terhadap genangan.

### Hujan Rancangan

Curah hujan yang diperlukan untuk penyusunan suatu rancangan pemanfaatan air dan rancangan pengendalian banjir adalah curah hujan rata-rata di seluruh daerah yang bersangkutan dinyatakan dalam satuan milimeter (Sosrodarsono, 2003). Curah hujan rancangan adalah curah hujan terbesar tahunan dengan suatu probabilitas kejadian tertentu dalam periode ulang tertentu.

Curah hujan rancangan dihitung berdasarkan analisis probabilitas frekuensi dengan mengacu pada SK SNI M-18-1989 tentang Metode Perhitungan debit banjir. Analisa frekuensi yang dilakukan untuk

memperkirakan/meramalkan curah hujan maksimum dapat menggunakan metode distribusi Nomal, Log Pearson Type III, dan Gumbel. Pemilihan dari tiga metode ini menggunakan uji kesesuaian distribusi yaitu uji smirnov Kolmogorov dan uji Chi Square dengan melihat nilai simpangan yang terkecil.

### Debit Banjir Rencana

Debit banjir rencana untuk drainase perkotaan, umumnya dihitung dengan rumus rasional, karena daerah aliran yang tidak terlalu luas, waktu monsentrasi yang relatif pendek dan kehilangan air sedikit. Rumus umum metode rasional adalah (Suhardjono, 2015) :

$$Q = 0,278 \cdot C \cdot I \cdot A \quad (1)$$

dengan :

Q =debit limpasan (m<sup>3</sup>/dtk)

C =koefisien pengaliran

I =Intensitas hujan selama waktu tiba banjir (mm/jam)

A =Luas daerah pengaliran (km<sup>2</sup>)

0,278 =faktor konversi

### Koefisien Pengaliran

Koefisien Pengaliran adalah perbandingan antara jumlah air yang mengalir di permukaan akibat hujan (limpasan) dengan jumlah curah hujan yang turun di daerah tersebut. Hal ini karena air hujan tidak semuanya melimpas, selalu ada yang tertahan dalam kawasan, masuk dalam tanah, menguap dan laian-lain. Besarnya koefisien limpasan (C) untuk rancangan drainase perkotaan adalah (Suhardjono, 2015):

$$C = \sum_{i=1}^n \frac{A_i C_i}{A_i} \quad (2)$$

### Intensitas Hujan

Intensitas hujan adalah jumlah curah hujan yang dinyatakan dalam tinggi hujan (mm/jam) tiap satuan waktu, yang terjadi pada satu durasi waktu, di saat air hujan terkonsentrasi. Rumus yang dipakai dalam perhitungan intensitas hujan di kawasan perkotaan adalah rumus mononobe (Suhardjono, 2015) :

$$I = \frac{R_{24}}{24} \left( \frac{24}{tc} \right)^{2/3} \quad (3)$$

dengan:

- I = Intensitas hujan selama waktu konsentrasi (mm/jam)  
 R24 = tinggi curah hujan maksimum harian dalam 24 jam (mm)  
 tc = Waktu konsentrasi (jam)

### Waktu konsentrasi

Waktu konsentrasi atau waktu tiba banjir adalah waktu yang diperlukan oleh air hujan untuk mengalir dari suatu titik yang paling jauh ke suatu titik tinjau tertentu (misalnya titik di muara drainase) pada suatu daerah pengaliran (Suripin, 2004) :

$$tc = to + td \quad (4)$$

dengan:

- to = waktu limpasan permukaan (menit).  
 td = lama pengaliran dalam saluran (menit)  
 tc = waktu konsentrasi (menit)

### Debit saluran

Analisa kapasitas saluran dilakukan untuk mengetahui kemampuan saluran yang ada terhadap debit rencana hasil perhitungan. Apabila kapasitas saluran lebih besar dari debit rencana maka saluran tersebut masih mampu dan tidak ada luapan air/genangan. Perencanaan dimensi penampang saluran menggunakan aliran seragam. Penentuan dimensi saluran ini menggunakan rumus *Manning*, karena mempunyai bentuk yang sederhana tetapi memberikan hasil yang memuaskan (Chow, 1989).

$$V = 1/n \cdot R^{2/3} \cdot S^{1/2} \quad (5)$$

$$Q = A \cdot V = A \cdot 1/n \cdot R \quad (6)$$

dengan:

- Q = debit saluran (m<sup>3</sup>/det)  
 V = kecepatan aliran (m/det)  
 A = luas penampang basah (m<sup>2</sup>)  
 n = angka kekasaran saluran (m)  
 R = jari-jari hidrolis saluran (m)  
 S = kemiringan dasar saluran.

Evaluasi saluran adalah untuk mengetahui seberapa besar debit yang dapat ditampung saluran dengan kondisi yang ada saat ini.

### Pasang surut air laut

Pasang surut adalah gerakan naik-turunnya air laut, dimana amplitudo dan fasenya berhubungan langsung terhadap gaya geofisika yang periodic, yaitu gaya yang ditimbulkan oleh gerak regular benda-benda angkasa terutama bumi, bulan dan matahari (Suripin, 2004).


Dalam oseanografi, pasang surut dikelompokkan dalam empat tipe, yaitu: (a) Pasang surut harian ganda (*semi diurnal tide*) (b) Pasang surut harian tunggal (*diurnal tide*) (c) Pasang surut campuran condong ke harian ganda (*mixed tide prevailing semidiurnal*). (d) Pasang surut campuran condong ke harian tunggal (*mixed tide prevailing diurnal*).

### Analisa Profil Aliran

Elevasi muka air pada alur sungai perlu dianalisis untuk mengetahui pada sisi mana terjadi luapan pada alur sungai. Sebagai alat bantu analisa profil muka air digunakan program HEC-RAS 5.1. Prosedur perhitungan didasarkan pada penyelesaian persamaan aliran satu dimensi melalui saluran terbuka. Aliran satu dimensi ditandai dengan besarnya kecepatan yang sama pada seluruh penampang atau digunakan kecepatan rata-rata.

### Analisa Back Water

Analisa *Back water* atau profil air balik diperlukan untuk mengetahui ketinggian air pada jarak tertentu akibat bertemunya saluran pembuang akhir dengan muaranya. Elevasi air yang terjadi dapat dianalisis dengan metode tahapan langsung (*direct step method*). Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1, analisis profil air balik diperlukan untuk menentukan sampai seberapa jauh pengaruh kenaikan muka air di saluran akibat pasang surut air laut. Perhitungan profil muka air dimulai dengan kedalaman yang diketahui  $h_1$ , yang diperoleh dari hubungan kedalaman debit (*Rating curve*). Kedalaman  $h_2$ , baik di hulu atau dihilirnya tergantung pada jenis aliran subkritis atau superkritis, dan dihitung DX antara kedua kedalaman tersebut.



Gambar 1 profil muka air metode tahapan langsung  
 sumber : (Suripin, 2004)


### Penanganan Pengendalian Genangan

Penanganan pengendalian genangan dalam studi ini adalah perbaikan saluran dan

kolam Tampungan. Kolam tampungan adalah salah satu cara pengendalian debit puncak yaitu dengan menurunkan puncak banjir sehingga terjadi banjir yang tiba-tiba dengan waktu yang singkat, cara ini cocok untuk mengendalikan banjir jhususnya di kota pesisir.

**BAHAN DAN METODE**

Secara Astronomis Kabupaten Sampang terletak berada pada 113°08' – 113°39' Bujur Timur dan 06°05'–07°13'. luas Kecamatan Sampang sebesar 70,01 km<sup>2</sup> atau 5,68 % dari seluruh kabupaten Sampang (BPS Sampang, 2015). Berdasarkan data dari Dinas PU Pengairan kabupaten Sampang maka genangan yang terjadi di wilayah kecamatan Sampang dapat ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Peta Genangan di Kecamatan Sampang

Analisis yang dilakukan pada penelitian ini terdiri dari :

- a. Menghitung curah hujan maksimum daerah dengan menggunakan cara rata-rata aljabar
- b. Melakukan uji konsistensi data dengan metode lengkung massa ganda
- c. Menghitung curah hujan rancangan dengan metode distribusi normal, Log Pearson tipe III dan gumbel, kemudian dilakukan uji frekuensi dengan uji Smirnov – kolmogorov dan uji Chi-kuadrat yang bertujuan untuk mengetahui kebenaran hipotesa distribusi frekuensi log pearson tipe III.
- d. Menghitung Intensitas hujan dengan menggunakan rumus manonobe.
- e. Menentukan koefisien pengaliran dengan menghitung besarnya luasan penggunaan lahan pada setiap saluran yang dikaji berdasarkan peta tata guna lahan.
- f. Menghitung Laju aliran puncak (debit banjir) dengan menggunakan metode rasional.

- g. Menghitung kapasitas saluran drainase eksisting berdasarkan data dimensi saluran yang ada.
  - h. Menghitung selisih debit antara kapasitas saluran dengan debit rancangan untuk mengetahui saluran yang tidak mampu menampung debit rancangan.
  - i. Menghitung pengaruh pasang surut air laut terhadap genangan berdasarkan data pasang surut air laut dan data profil memanjang dan lintang sungai.
  - j. Menghitung kapasitas tampungan berdasarkan lahan yang tersedia
- Menganalisa efektivitas kolam tampungan yang direncanakan.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Uji Konsistensi Data**

Pengujian data hujan perlu dilakukan sebelum melakukan analisa hidrologi. Studi ini menggunakan metode uji konsistensi dengan kurva massa ganda.

Hasil perhitungan uji konsistensi pada stasiun kedungdung, Sampang dan Omben menunjukkan bahwa data hujan mempunyai nilai R mendekati 1 berarti data hujan konsisten sehingga digunakan sebagai dasar analisa.

**Uji Abnormalitas Data**

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah data maksimum dan minimum dari rangkaian data yang ada layak digunakan atau tidak. Uji yang digunakan adalah uji Inlier-Outlier.

Tabel 1. Uji Abnormalitas data dengan Inlier-Outlier curah hujan maksimum							
No.	Data yang sudah diranking		Log X	No.	Data yang sudah diranking		Log X
	Tahun	Rn (mm)			Tahun	Rn (mm)	
1	2002	121.67	2.0852	13	2003	35.00	1.5441
2	2006	89.67	1.9526	14	2014	35.00	1.5441
3	2015	60.33	1.7806	15	1992	34.67	1.5399
4	2007	48.00	1.6812	16	1993	34.33	1.5357
5	1996	47.33	1.6752	17	2013	32.67	1.5141
6	1998	45.00	1.6532	18	2005	32.33	1.5097
7	1999	44.67	1.6500	19	2010	31.33	1.4960
8	2009	42.67	1.6301	20	2008	31.00	1.4914
9	2000	41.00	1.6128	21	2011	30.67	1.4867
10	1995	37.67	1.5760	22	2001	30.33	1.4819
11	2012	36.00	1.5563	23	1997	30.00	1.4771
12	2004	35.33	1.5482	24	1994	29.33	1.4674
Sidev	=	0.1514		Nilai Batas Atas, Xh	=	94.9107	
Rerata log X	=	1.6037		Nilai Batas bawah, Xi	=	16.9872	
Kn	=	2.4670					
Data yang tidak bisa dipakai				Tahun 2002			
Sumber: Hasil Perhitungan							

Berdasarkan tabel 1 diatas didapatkan data yang menyimpang dari batas ambang bawah (XL) dan batas ambang atas (XH) adata

data pada tahun 2002 sehingga tidak dipakai dalam perhitungan.

**Uji Kesesuaian Distribusi**

Uji kesesuaian distribusi dilakukan untuk memilih analisis frekuensi. Studi ini menggunakan metode Smirnov-Kolmogorov dan Chi-Square.

Berdasarkan uji smirnov kolmogorov menunjukkan data yang diterima dan mempunyai simpangan terkecil adalah metode Distribusi Log Pearson III. Berdasarkan Uji Chi Square, maka data yang mempunyai simpangan terkecil adalah metode Distribusi Log Pearson III seperti ditunjukkan pada Tabel 2 dan Tabel 3.

Tabel.2 Uji Smirnov Kolmogorov

Kala Ulang (tahun)	P	t	Distribusi Probability		Distribusi yang Dipilih (Log Pearson III)
			Normal	Log pearson III	
2	50	0.00	39.754	35.489	35.489
5	20	0.84	50.914	45.359	45.359
10	10	1.28	56.747	54.143	54.143
20	5	1.64	61.565	65.708	65.708
25	4	1.75	62.968	68.302	68.302
Delta maksimum			0.195	0.066	
Delta Kritis (5%)			0.280	0.280	

Sumber: Hasil Perhitungan

Tabel. 3 Uji Chi Square

$\alpha$	Dkritis	Normal	Log Pearson III	Distribusi Yang Dipilih
1%	41.638	22.159	1.743	Distribusi Log Pearson III
5%	36.172	22.159	1.743	Distribusi Log Pearson III

Sumber : Hasil Analisa

**Intensitas Hujan**

Perhitungan analisa intensitas hujan rencana di hitung dengan menggunakan rumus Manonobe, adapun salah satu perhitungannya pada saluran desa Banyumas (P1) :

Panjang saluran = 398 m  
 Kemiringan saluran = 0,0012  
 R Maks Kala Ulang 5 Thn = 45,359 mm  
 Curah Hujan netto = 22,466 mm  
 Waktu = 1 jam  
 Intensitas Hujan 5 th =  $\frac{22,466}{6} \left(\frac{6}{1}\right)^{2/3}$   
 = 12,363 mm/jam  
 Curah Hujan netto = 26,816 mm  
 Intensitas Hujan 10 thn =  $\frac{26,816}{6} \left(\frac{6}{1}\right)^{2/3}$   
 = 14,758 mm/jam

**Debit Banjir Rencana**

Dari hasil analisa terhadap data yang diperoleh besar debit rencana untuk masing-masing saluran dapat dicari dengan menggunakan metode rasional :

Contoh perhitungannya adalah :  
 Luas DTA = 0,094 km<sup>2</sup>

Koefisien Limpasan = 0,437  
 Intensitas Hujan (5 Thn) = 12,363 mm/jam  
 Debit banjir rencana = 0,278xCxIx A  
 = 0,142 m<sup>3</sup>/dtk  
 Intensitas hujan (10 Thn) = 14,758 mm/jam  
 Debit banjir rencana = 0.278 x C x I x A  
 = 0,169 m<sup>3</sup>/dtk

**Evaluasi Jaringan Drainase**

Analisa ini dilakukan sebagai kontrol terhadap perhitungan debit banjir rencana. Dari data-data yang ada dapat dihitung kapasitas maksimal debit drainase Kecamatan Sampang dengan menggunakan rumus manning.

Contoh perhitungannya adalah :

Kemiringan Saluran = 0,0012  
 Luas dimensi saluran (A) = 0,560 m  
 Keliling basah saluran (P) = 2,200 m  
 Jari-jari Hidrolis (R) = 0,255  
 Koefisien Kekasaran = 0,013 (beton)  
 Kecepatan aliran (V) = 1,070 m/dtk  
 Debit yang ada di saluran = V x A  
 = 0,599 m<sup>3</sup>/dtk  
 Koefisien Pengaliran (C) = 0,437  
 Intensitas Hujan (5 tahun) = 12,363 mm/jam  
 Luas DTA = 0,0094 km<sup>2</sup>  
 Debit Banjir Rencana = 0.278 x C x I x A  
 = 0,142 m<sup>3</sup>/dtk

Dari perhitungan diatas dapat dilihat bahwa debit saluran sebesar 0,599 m<sup>3</sup>/dtk > debit banjir rencana sebesar 0,142 m<sup>3</sup>/dtk sehingga saluran desa Banyumas memenuhi daya tampung salurannya.

Berdasarkan hasil perbandingan kapasitas eksisting dan debit banjir rencana yang ada ada beberapa saluran yang tidak mencukupi sehingga mnyebabkan air hujan meluap dan menggenangi daerah sekitar. Dari 90 titik lokasi saluran eksisting yang ada di Kecamatan Sampang, ada 8 titik lokasi saluran draianse yang tidak mampu menampung debit rencana yang terjadi dengan kala ulang 5 tahun dan 13 titik lokasi saluran draianse yang tidak mampu menampung debit rencana yang terjadi dengan kala ulang 10 tahun.

**Kolam Tampungan Eksisting**

Lokasi kolam tampungan eksisting yang ada di kecamatan Sampang terletak di tengah kota yaitu tepatnya di jalan Aji Gunung I yang merupakan tempat pengumpul dari drainase di saluran GS 18” dari jalan Durian dan Manggis. Dimensi kolam tampungan di Jl. Aji Gunung 1 adalah 95 x 35 x 3 m dengan tinggi sedimen sebesar 2 m. Berdasarkan

evaluasi kolam tampungan didapatkan waktu pengisian kolam tampungan selama ± 3 jam. Adapun evaluasi kolam tampungan di Jl. Aji Gunung 1 sebagai berikut:

Debit inflow dari Jalan Durian dan Manggis = 0,323 m<sup>3</sup>/dtk

Volume kolam = 3.325 m<sup>3</sup>

Waktu pengisian = Volume/ Q inflow

= 10.282,73 detik

= 2.86 jam ≈ 3 jam

**Analisa Profil Aliran**

Analisa profil aliran ini menggunakan bantuan software HEC-RAS 5.1. Pada program HECRAS ini input yang harus dimasukkan adalah kondisi batas hulu dan hilir sungai Kamoning untuk *running* analisa profil muka air. Kondisi batas hulu sungai Kamoning dalam kajian ini menggunakan data debit puncak banjir rancangan metode Nakayasu yang ditunjukkan pada Tabel 4. Sedangkan Kondisi hilir sungai menggunakan elevasi banjir sebesar 3,28 m yang tercatat pada data AWLR.

Tabel. 4 Debit Banjir Rancangan dengan metode Nakayasu

Debit Banjir Rancangan Kala Ulang						
Tr	2	5	10	20	25	50
Q	102,452	128,888	152,417	183,395	190,343	224,678

Sumber : hasil analisa

Berdasarkan hasil analisis HEC-RAS, debit banjir dengan kala ulang Q10 tahun sungai Kamoning mengalami bahwa terjadi banjir di semua patok.

Hasil analisis diharapkan bisa representatif terhadap kejadian sebenarnya di sungai Kamoning, maka untuk mengetahui apakah hasil running mendekati kejadian banjir yang pernah terjadi perlu dilakukan survei lapangan untuk mengukur elevasi banjir yang terjadi. Hasil survei kemudian dibandingkan dengan hasil analisis profil muka air, jika tidak ada perbedaan tinggi muka air banjir yang signifikan maka analisis dianggap bisa mewakili kondisi di sungai Kamoning.

Survei dan informasi banjir di sungai Kamoning dilakukan di jalan Permata Indah. Tinggi genangan di jalan Permata Indah tercatat 0.30 m, kemudian di plotkan di peta kontur di dapatkan elevasi lahan pada saluran adalah +3,00 m. Jika di dibandingkan dengan hasil analisis profil muka air, elevasi banjir pada patok 28, elevasi banjir +3.31 m. Berdasarkan hasil tinjauan di lapangan, didapatkan tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara elevasi banjir hasil analisis

dan hasil survei banjir. Dengan tidak adanya perbedaan elevasi banjir yang signifikan antara hasil analisis profil muka air dengan tinjauan di lapangan, bisa dikatakan hasil analisis cukup mewakili kejadian banjir yang pernah terjadi di Sungai Kamoning.

**Analisa Back Water**

Untuk mengetahui analisa *back water* pada saluran drainase perlu dilakukan perhitungan profil muka air pada patok 28 sungai Kamoning dari hilir sungai kamoning ke hulu saluran drainase sejauh 537 m. Untuk menghitung profil muka air tersebut metode tahapan langsung.

Dengan menggunakan rumus manning dan metode coba-coba didapatkan tinggi normal adalah 0,556 m. Pada perhitungan profil muka air, dimulai dari kedalaman yang sudah diketahui di hilir titik kontrol, h = 1,310 m bergerak ke arah hulu. Pada titik kontrol ini di beri notasi x = 0. Perhitungan profil muka air ini dihentikan jika kedalaman air pada kisaran 1 % dari kedalaman normal.

Tabel 5 Perhitungan Profil Muka air dengan metode Tahapan langsung

h	A	P	R	R <sup>4/3</sup>	V	V <sup>2/2g</sup>	E	dE	Sf	Sf rata2	S-Sf	dX	X
m	m <sup>2</sup>	m	m		m/dtk	m	m	m				m	m
1.31	0.79	3.22	0.24	0.15	1.10	0.06	1.37	0.01			0.00		0.00
1.20	0.72	3.00	0.24	0.15	1.20	0.07	1.27	0.10	0.01	0.01	0.00	87.47	87.47
1.10	0.66	2.80	0.24	0.15	1.31	0.09	1.19	0.09	0.01	0.01	0.00	84.32	171.79
1.00	0.60	2.60	0.23	0.14	1.44	0.11	1.11	0.08	0.01	0.01	0.00	89.12	260.92
0.90	0.54	2.40	0.23	0.14	1.60	0.13	1.03	0.08	0.01	0.01	0.00	92.88	353.79
0.80	0.48	2.20	0.22	0.13	1.80	0.16	0.96	0.07	0.01	0.01	0.00	86.49	440.29
0.70	0.42	2.00	0.21	0.12	2.05	0.22	0.92	0.05	0.01	0.01	0.00	65.54	505.83
0.60	0.36	1.80	0.20	0.12	2.40	0.29	0.89	0.02	0.01	0.01	0.00	31.79	537.62
0.50	0.30	1.60	0.19	0.11	2.88	0.42	0.92	0.03	0.00	0.01	0.01	3.15	540.77
0.40	0.24	1.40	0.17	0.10	3.60	0.66	1.06	0.14	0.00	0.00	0.01	14.95	555.72
0.30	0.18	1.20	0.15	0.08	4.79	1.17	1.47	-0.41	0.02	0.01	-0.01	46.72	602.44
0.25	0.15	1.10	0.14	0.07	5.75	1.69	1.94	-0.47	0.02	0.02	-0.01	52.72	655.16

Sumber : hasil analisa

Dari hasil interpolasi seperti ditunjukkan pada Tabel 5 diatas, maka pengaruh *backwater* di sungai Kamoning pada jarak ± 537 m dari hilir adalah setinggi 0,6 m.

**Upaya Penanggulangan Genangan Perbaikan Slauran Drainase**

Pada studi ini upaya penanggulangan genangan dengan memperbaiki atau mengubah dimensi saluran drainase yang ada di Kecamatan Sampang berdasarkan evaluasi kapasitas saluran drainase eksisting yang ada. Perubahan dimensi saluran drainase tersebut dilakukan dengan mengubah ketinggian saluran dan lebar saluran seperti yang ditunjukkan pada Tabel 6.



### Perencanaan Kolam Tampungan (kolam Detensi)

Kolam tampungan direncanakan di beberapa tempat yang dapat menampung debit rencana yang terjadi pada daerah studi seperti ditunjukkan pada Gambar 3.

#### 1. Volume Kolam Tampungan

Volume tampungan dihitung berdasarkan luasan yang ada dengan kedalaman 3 meter dari permukaan tanah dengan pertimbangan beda tinggi antara muka air terendah dengan muka air tertinggi adalah 2 meter dari permukaan tanah sedang sisa kedalaman digunakan untuk tampungan sedimen.

#### a. Perencanaan Kolam Tampungan di desa Pliyang

Kolam tampungan Pliyang direncanakan untuk menampung debit dari outlet PT1 dan TM 1 sebagai berikut :

$$\text{Luas atas kolam} = 27.500,00 \text{ m}^2$$

Tabel 6. Perbaikan Saluran Jaringan Drainase dengan kala Ulang 10Tahun

No	Nama Saluran	Lokasi	Eksisting Saluran				Saluran Rencana							
			Luas Penampang Basah	Keliling Basah	Jari-jari Hidrolis	Koefisien kekasaran	Kecepatan Aliran	Debit Kapasitas di Saluran (Qs)	Debit Kumulatif Kapasitas di Saluran (Qs)	Luas Daerah Tangkapan Air	Limpasan (C)	Intensitas Hujan (I)	Debit Limpasan di saluran $Q = 0.278.C.I.A$	Cek Kapasitas
			m <sup>2</sup>	m			m/dtk	m <sup>3</sup> /dtk	m <sup>3</sup> /dtk	km <sup>2</sup>	mm/jam		Qs > Qd	
1	Sal. Jl. Delima Pasean	P3	0.360	1.80	0.200	0.013	1.330	0.479	0.479	0.096	0.460	14.758	0.181	Cukup
2	Sal. Jl. Raya Panggung	P4	0.490	2.10	0.233	0.013	2.152	1.055	1.055	0.344	0.462	14.758	0.653	Cukup
3	Sal. J.H. Abdul Wahab 1	GM 7	0.640	2.40	0.267	0.025	1.275	0.816	0.816	0.399	0.415	14.758	0.679	Cukup
4	Sal. J.H. Abdul Wahab 1	GM 9	0.520	2.10	0.248	0.025	1.164	0.605	0.605	0.301	0.415	14.758	0.512	Cukup
5	Sal. Jl. Karanganyan	TM1	0.360	1.80	0.200	0.013	2.058	0.741	0.741	0.276	0.434	14.758	0.492	Cukup
6	Sal. Jl. Jaksa Agung Suprpto	GS 1'Kiri	0.250	1.50	0.167	0.013	1.068	0.267	0.267	0.103	0.455	14.758	0.193	Cukup
7	Sal. Jl. Kusuma Bangsa	GS 2	0.756	2.43	0.312	0.013	0.866	0.655	0.655	0.303	0.415	14.758	0.515	Cukup
8	Sal. Jl. Permata Indah	B.12	0.393	1.80	0.218	0.013	2.080	0.817	0.817	0.104	0.532	14.758	0.227	Cukup
9	Sal. Jl. Becik	KD. 1	0.490	2.10	0.233	0.013	1.210	0.593	0.593	0.273	0.442	14.758	0.494	Cukup
10	Sal. Jl. Aengsareh	AE 1	0.490	2.10	0.233	0.013	1.206	0.591	0.591	0.284	0.400	14.758	0.466	Cukup
11	Sal. Jl. Dassan	AE 2	0.360	1.80	0.200	0.013	1.116	0.402	0.402	0.141	0.471	14.758	0.273	Cukup
12	Sal. Jl. Mandangin	AE 4	0.360	1.80	0.200	0.013	1.234	0.444	0.444	0.163	0.446	14.758	0.298	Cukup
13	Sal. Jl. Rajawali	PL 9	0.360	1.80	0.200	0.013	1.001	0.360	0.360	0.139	0.502	14.758	0.287	Cukup

Sumber : Hasil analisa

#### b. Perencanaan Kolam Tampungan di Jl. Manggis A

Kolam tampungan Jl. Manggis A direncanakan untuk menampung debit dari outlet GS 18 dengan data sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Luas atas kolam} &= 3.540,00 \text{ m}^2 \\ \text{Luas bawah kolam} &= 2.862,00 \text{ m}^2 \\ \text{Volume total} &= 9.603 \text{ m}^3 \\ \text{Volume tampungan mati} &= 3.201 \text{ m}^3 \\ \text{Volume tampungan efektif} &= 6.402 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

#### c. Perencanaan Kolam Tampungan di Jl. Manggis B

Kolam tampungan Jl. Manggis B direncanakan untuk menampung debit dari outlet GS 18 dengan data sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Luas atas kolam} &= 3.432,00 \text{ m}^2 \\ \text{Luas bawah kolam} &= 2.736,00 \text{ m}^2 \\ \text{Volume total} &= 9.252 \text{ m}^3 \\ \text{Volume tampungan mati} &= 3.084 \text{ m}^3 \\ \text{Volume tampungan efektif} &= 6.168 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Luas bawah kolam} &= 25.466,00 \text{ m}^2 \\ \text{Volume total} &= 79.449,00 \text{ m}^3 \\ \text{Volume tampungan mati} &= 26.483,00 \text{ m}^3 \\ \text{Volume tampungan efektif} &= 52.966,00 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

Lokasi kolam tampungan di dusun Pliyang dapat mengurangi genangan yang terjadi di daerah Permata selong dan sekitarnya karena daerah rencana kolam tampungan berada di bagian hulu sehingga diharapkan dapat mengurangi debit yang mengalir ke bagian hilir dengan menampung terlebih dahulu. Berdasarkan informasi masyarakat, rencana lokasi kolam tampungan ini merupakan daerah cekungan yang dahulunya juga selalu terisi air limpasan hujan. Hal ini juga dapat dilihat bahwa dilokasi rencana kolam tampungan banyak ditumbuhi tanaman pandan air. Namun saat ini jarang terisi air karena penuh sedimen sehingga dimanfaatkan masyarakat untuk bercocok tanam.

#### d. Perencanaan Kolam Tampungan di Jl. Manggis C

Kolam tampungan Jl. manggis C direncanakan untuk menampung debit dari outlet GS 18 dengan data sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Luas atas kolam} &= 4.590,00 \text{ m}^2 \\ \text{Luas bawah kolam} &= 3.780,00 \text{ m}^2 \\ \text{Volume total} &= 12.555 \text{ m}^3 \\ \text{Volume tampungan mati} &= 4.185 \text{ m}^3 \\ \text{Volume tampungan efektif} &= 8.370 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

Lokasi kolam tampungan di Jl. Manggis ini dapat mengurangi genangan yang terjadi di Jl. Salak, Jl. Delima, Jl. Manggis dan di Perumahan di Jalan Barisan Indah serta di Jalan Kusuma Bangsa. Kolam tampungan di Jl. Manggis di buat interkoneksi antara kolam tampungan A, B dan C.

#### e. Perencanaan Kolam Tampungan di dusun Paseyan

Kolam tampungan Paseyan direncanakan untuk menampung debit dari outlet PS.1 dengan data sebagai berikut :

- Luas atas kolam = 9.152,00 m<sup>2</sup>
- Luas bawah kolam = 8.036,00 m<sup>2</sup>
- Volume total = 25.782 m<sup>3</sup>
- Volume tampungan mati = 8.594 m<sup>3</sup>
- Volume tampungan efektif = 17.188 m<sup>3</sup>


Lokasi kolam tampungan di dusun Paseyan dapat mengurangi genangan yang terjadi di daerah Paseyan dan sekitarnya sehingga dapat mengurangi debit yang mengalir ke daerah kelurahan Dalpenang dengan menampung terlebih dahulu. Berdasarkan survey dan informasi masyarakat, rencana lokasi kolam tampungan ini merupakan daerah cekungan yang dahulunya juga selalu terisi air limpasan hujan.

f. Perencanaan Kolam Tampungan di Jl. Imam Bonjol

Kolam tampungan Jl. Imam Bonjol direncanakan untuk menampung debit dari outlet dengan data sebagai berikut :

- Luas atas kolam = 29,344,00 m<sup>2</sup>
- Luas bawah kolam = 27.250,00 m<sup>2</sup>
- Volume total = 84.891 m<sup>3</sup>
- Volume tampungan mati = 28.297 m<sup>3</sup>
- Volume tampungan efektif = 56.594 m<sup>3</sup>

Lokasi kolam tampungan di Jl. Imam Bonjol dapat mengurangi genangan yang terjadi di daerah Jl. Imam Bonjol, Jl. Suhadak dan sekitarnya sehingga dapat mengurangi debit yang mengalir ke daerah kelurahan Dalpenang dengan menampung terlebih dahulu. Berdasarkan survey dan informasi masyarakat, rencana lokasi kolam tampungan ini merupakan daerah cekungan yang dahulunya juga selalu terisi air limpasan hujan.



Gambar 3. Peta Lokasi Kolam Tampungan

Hidrograf aliran pada saluran digunakan untuk merencanakan kapasitas kolam. Hidrograf aliran menggunakan rumus rasional sehingga bentuk umum hidrografnya adalah segitiga, dimana Qp menggunakan harga-harga pada perhitungan banjir rencana. Dengan menggunakan Hidrograf segitiga akan didapatkan volume tampungan pada kolam tampungan.

Berdasarkan perhitungan hidrograf aliran maka di dapatkan komulatif debit aliran kolam tampungan kala ualang 5 tahun adalah

1. Dusun Pliyang = 29.951 m<sup>3</sup>
2. Jl. Manggis A = 3.680 m<sup>3</sup>
3. Jl. Manggis B = 3.616 m<sup>3</sup>
4. Jl. Manggis C = 4.728 m<sup>3</sup>
5. Desa Paseyan = 9.672 m<sup>3</sup>
6. Jl. Imam Bonjol = 36.879 m<sup>3</sup>

Sedangkan perhitungan hidrograf aliran maka di dapatkan komulatif debit aliran kolam tampungan kala ualang 10 tahun adalah

1. Dusun Pliyang = 35.751 m<sup>3</sup>
2. Jl. Manggis A = 4.393 m<sup>3</sup>
3. Jl. Manggis B = 4.316 m<sup>3</sup>
4. Jl. Manggis C = 5.644 m<sup>3</sup>
5. Desa Paseyan = 11.545 m<sup>3</sup>
6. Jl. Imam Bonjol = 44.053 m<sup>3</sup>

**Analisis Efektivitas kolam tampungan**

Kemampuan mereduksi genangan yang terjadi sangatlah tergantung pada volume yang masuk dan ruang yang tersedia untuk menampung volume air yang masuk kedalam kolam tampungan. Kemampuan reduksi banjir merupakan kemampuan tampungan dapat menampung kelebihan air banjir.

Tabel 8. Rekapitulasi Reduksi Banjir dengan kolam tampungan

Nama Lokasi Kolam Tampungan	Volume tampungan efektif	Efektifitas tampungan terhadap volume banjir rencana					
		Volume Banjir		Kala Ulang		Reduksi Banjir	
		Kala Ulang 5 Tahun	Kala Ulang 10 Tahun	Kala Ulang 5 Tahun	Kala Ulang 10 Tahun	Kala Ulang 5 Tahun	Kala Ulang 10 Tahun
	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	%	%	%	%
Desa Pliyang	52,966	29,951	35,751	177	148	43.45	32.50
Jl. Manggis A	6,402	3,680	4,393	174	146	42.52	31.39
Jl. Manggis B	6,168	3,616	4,316	171	143	41.38	30.03
Jl. Manggis C	8,370	4,728	5,644	177	148	43.51	32.57
Desa Paseyan	17,188	9,672	11,545	178	149	43.73	32.83
Jl. Imam Bonjol	56,594	36,879	44,053	153	128	34.84	22.16

Sumber : Hasil analisis

Berdasarkan rekapitulasi reduksi banjir pada Tabel 8. ditunjukkan bahwa analisa efektivitas pada 6 kolam tampungan diatas terhadap volume banjir rencana kala ulang 5 tahun rata-



rata sebesar 172 % dan kala ulang 10 tahun rata-rata sebesar 144% sehingga tampungan dapat menampung kelebihan air banjir (reduksi banjir) kala ulang 5 tahun rata-rata sebesar 43,57 % dan kala ulang 10 tahun rata-rata sebesar 30,25 %.

### KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dari hasil analisa pada bab sebelumnya, kapasitas tampungan saluran drainase eksisiting pada saluran drainase Kecamatan Sampang dengan kala ulang 5 tahun dan 10 tahun, beberapa saluran tidak mencukupi sehingga air melimpas dan tergenang. Dari 90 ruas saluran eksisiting drainase Kecamatan Sampang ada 8 ruas saluran drainase yang tidak memenuhi kapasitasnya dengan kala ulang 5 tahun dan 13 ruas saluran drainase dengan kala ulang 10 tahun dengan debit rata-rata 0,46 m<sup>3</sup>/dtk. Sedangkan kapasitas Kolam tampungan eksisiting di Jl. Ajigunung sebesar 3,325 m<sup>3</sup> dengan tinggi sedimen sebesar 2 m.
2. Pengaruh pasang surut air laut terhadap genangan dari sungai Kamoning pada patok 28 dari hilir menuju menuju hulu saluran B12 sejauh 537 m adalah 0,6 m.
3. Upaya pengendalian genangan pada daerah studi yaitu :
  - a. Perlu dilakukan perbaikan saluran dengan meningkatkan kapasitas saluran eksisiting.
  - b. Perlu dilakukannya pengerukan pada kolam tampungan eksisiting yang tinggi sedimen sudah mencapai 2 meter

dengan volume tampungan sebesar 6.650 m<sup>3</sup>.

- c. Analisis efektivitas kolam tampungan pada 6 lokasi di kecamatan didapatkan rata-rata sebesar 172 % dengan kala ulang 5 tahun dan 144% dengan kala ulang 10 tahun. Sedangkan kemampuan reduksi banjir yang terjadi pada 6 lokasi dikecamatan di dapatkan rata-rata sebesar 43,57 % kala ulang 5 tahun dan 30,25 % kala ulang 10 tahun.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pusat Pendidikan dan Pelatihan (PUSDIKLAT) Bandung yang telah mendanai penelitian ini, dan Pemerintah Kabupaten Sampang serta semua pihak atas dukungan dan partisipasinya selama penelitian ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Hapsari, R.H. (2014). *Kajian Efektivitas Kolam Detensi Kuningan UGM Untuk Pengurangan Banjir Kali Belik*. Universitas Gajah Mada Semarang.
- BMKG. (2016a). Laporan Curah Hujan. Surabaya: Tidak dipublikasikan.
- BMKG. (2016b). Laporan Pasang Surut Air Laut. Surabaya: Tidak dipublikasikan.
- BPS Sampang, K. S. (2015a). *Kabupaten Sampang Dalam Angka*. Sampang: Tidak dipublikasikan.
- BPS Sampang, K. S. (2015b). *Kecamatan Sampang dalam Angka*. Sampang: Tidak dipublikasikan.

